

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
Саратовской области
«Саратовский политехнический колледж»

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ


2021 год

Лот: Строительство

Дизайн-проект мастерских:

1. Электромонтаж;
2. Сантехника и отопление;
3. Сухое строительство и штукатурные работы;
4. Малярные и декоративные работы.

Схема расположения мастерских




Цветовые решения



RGB 38/52/121
Pantон 3591 CP
CMYK 69/57/0/53
HEX #263479




RGB 133/158/255
Pantон 284 U
CMYK 48/38/0/0
HEX #859EFF




RGB 244/249/255
Pantон 11-0601TCS
CMYK 5/1/0/0
HEX #F4F9FF

Коды цветов выбраны в соответствии с брендбуком, но возможны искажения в программе при открытии файла.

Входная группа (внешняя сторона)




Входная группа (фойе)




Стена А


Стена Б




Стена В




Стена А




Стена Б




Стена В




Стена Г




Стена Д



Стена Е



Балка с колоннами




Пол - керамическая плитка
Потолок - навесной «Амстронг»

Мастерская
«Сухое строительство
и штукатурные работы»







Стена А




Стена В




Стена Б




Стена Г



Стена Д




Стена Е




Мастерская
«Сантехника и отопление»



Стена Ж




Балка с колоннами





Пол - керамическая плитка
Потолок - навесной Амстронг


Вдоль стены Д, Ж размещены рабочие места высотой 2,5 м, вследствие чего логотипы не визуализируются




Мастерская
«Малярныя
и Декоративныя работы»



Пол - керамическая плитка
Потолок - навесной «Амстронг»



Вдоль стен Б и Г размещены рабочие места высотой 2,5 м, вследствие чего единственное место для размещения иконки на стене Г справа



Пол - керамическая плитка
Потолок - навесной Амстронг

Вдоль стен Б и Г размещены рабочие места высотой 2,7 м, вследствие чего лотки не визуализируются